



Speedglas™

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP/9100 MP-Lite



57 77 15

Przyłbice z wymuszonym przepływem powietrza

Część nr Opis

- | | |
|------------------------|---|
| 57 77 00 ¹⁾ | Przyłbica 9100MP bez filtra spawalniczego oraz systemem Adflo z wymuszonym przepływem powietrza. |
| 59 77 00 ¹⁾ | Przyłbica 9100MP-Lite bez filtra spawalniczego oraz systemem Adflo z wymuszonym przepływem powietrza. |
| 57 77 15 ¹⁾ | Przyłbica 9100MP z filtrem 9100X (54×107 mm) oraz systemem Adflo z wymuszonym przepływem powietrza. |
| 57 77 25 ¹⁾ | Przyłbica 9100MP-z filtrem 9100XX (73×107 mm) oraz systemem Adflo z wymuszonym przepływem powietrza. |
| 57 77 26 ¹⁾ | Przyłbica 9100MP z filtrem 9100XXi (73×107 mm) oraz systemem Adflo z wymuszonym przepływem powietrza. |



59 88 00

Przyłbice z zasilanym powietrzem

Część nr Opis

- | | |
|------------------------|--|
| 57 85 00 ¹⁾ | Przyłbica 9100MP bez filtra z aparatem węzowym Versaflo V-500E. |
| 59 88 00 ¹⁾ | Przyłbica 9100MP-Lite bez filtra z aparatem węzowym Versaflo V-500E. |

Regulatory do schładzania lub ogrzewania powietrza (V-100/V-200) należy zamawiać oddzielnie, patrz str. 17 i 20.



50 00 26



50 00 01



50 00 05



50 00 15



50 00 25

Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™

Część nr Opis

- | | |
|----------|--|
| 50 00 01 | Adaptor filtra spawalniczego Speedglas 9100 (90×110 mm) do filtrów o stałym stopniu zaciemnienia 11. |
| 50 00 05 | Filtr spawalniczy Speedglas 9100V (45×93 mm), o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13. |
| 50 00 15 | Filtr spawalniczy Speedglas 9100X (54×107 mm), o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13. |
| 50 00 25 | Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX, o zmiennym stopniu zaciemnienia 5, 8, 9-13 (73×107 mm). |
| 50 00 26 | Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi (73×107 mm). |

3M™ Speedglas™ 9100 MP – utrzymanie i konserwacja

Dowiedz się więcej o produktach i ich konserwacji na naszym kanale YouTube.



Zeskanuj kod:


www.youtube.com/3MSpeedglas



Wymiana hełmu ochronnego.




Instalowanie osłony odbijającej ciepło.




Instalowanie dohełmowych naszników przeciwhałasowych.

1) Z torbą do przechowywania (79 01 01).


Akcesoria i części zamienne 3M™ Speedglas™ 9100 MP/9100 MP-Lite



Filtry automatyczne



Filtry pasywne



Część nr	Opis	Część nr	Opis	Część nr	Opis
16 80 10	Opaska przeciwpotna z miękkiej bawełny, opak 2 szt.	52 70 70	Zewnętrzna szybka ochronna, odporna na działanie wysokiej temperatury, opak 10 szt.	53 50 01	Deflektor do przyłbicy 9100 MP-Lite.
16 80 11	Opaska przeciwpotna do 9100 MP-Lite, opak 2 szt.	52 80 05	Wewnętrzna szybka ochronna, do filtrów 9100V, opak 5 szt. Na szybce oznaczenie 117×50.	53 62 00	Regulacja śrubowa więzby.
16 90 01	Ostona szyi.	52 80 06	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +1, do filtrów 9100V, opak 3 szt.	54 05 00	Zestaw osłony czołowej.
16 90 14	Ostona odbijająca ciepło.	52 80 07	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +2, do filtrów 9100V, opak 3 szt.	57 04 95	Zewnętrzna ostona.
16 90 15	Kołnierz ochronny.	52 80 15	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +2, do filtrów 9100X, opak 5 szt. Na szybce oznaczenie 117×61.	57 08 95	Wewnętrzna ostona.
17 10 20	Szkoło powiększające 1.0.	52 80 16	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +1, do filtrów 9100X, opak 3 szt.	57 28 00	Przyłbica spawalnicza 9100 MP z hełmem ochronnym, bez filtra spawalniczego.
17 10 21	Szkoło powiększające 1.5.	52 80 17	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +2, do filtrów 9100X, opak 5 szt. Na szybce oznaczenie 117×77.	59 28 00	Przyłbica spawalnicza 9100 MP-Lite bez filtra spawalniczego.
17 10 22	Szkoło powiększające 2.0.	52 80 25	Wewnętrzna szybka ochronna do filtrów 9100XX, opak 5 szt. Na szybce oznaczenie 117×77.	89 60 55	Hełm ochronny do przyłbicy 9100-MP z więzłą i potnikiem bez opaski przeciwpotnej.
17 10 23	Szkoło powiększające 2.5.	52 80 26	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +1, do filtrów 9100XX, opak 3 szt.	89 60 56	Lekki hełm ochronny do przyłbicy 9100-MP z więzłą i potnikiem.
17 10 24	Szkoło powiększające 3.0.	52 80 27	Wewnętrzna szybka ochronna, z zaciemnieniem +2, do filtrów 9100XX, opak 3 szt.	79 01 01	Torba do przenoszenia produktu.
19 71 50	Mechanizm unoszenia przyłbicy.	53 10 00	Szufladka na baterie, opak 2 szt.	M-150	Więzba do przyłbicy 9100-MP-Lite.
19 71 51	Zestaw śrub mocujących nagłowie.	53 20 16	Zasłepki do SideWindows, 2 pary.	M-350	Więzba do przyłbicy 9100-MP.
42 20 00	Baterie CR2032 Lithium 3V, opak 2 szt.	53 42 00	Uszczelnienie twarzy.	M-958	Pasek podbródkowy.
50 00 05	Filtr spawalniczy Speedglas 9100V.			X1P3	3M™ Peltor X1 nauszники przeciwhałasowe nahełmowe (26db). ¹⁾
50 00 15	Filtr spawalniczy Speedglas 9100X.			X2P3	3M™ Peltor X2 nauszники przeciwhałasowe nahełmowe (30db). ¹⁾
50 00 25	Filtr spawalniczy Speedglas 9100XX.			X3P3	3M™ Peltor X3 nauszники przeciwhałasowe nahełmowe (32db). ¹⁾
50 00 26	Filtr spawalniczy Speedglas 9100XXi.			X4P3	3M™ Peltor X4 nauszники przeciwhałasowe nahełmowe (33db). ¹⁾
52 30 0	Wizjer standardowy, opak 5 szt.			X5P3	3M™ Peltor X5 nauszники przeciwhałasowe nahełmowe (36db). ¹⁾
52 30 01	Wizjer z powłoką chroniącą przed zaparowaniem, opak 5 szt.			Z3AF/2	Złączki do montażu ochronników słuchu Peltor - X (prawa i lewa).
52 60 00	Zewnętrzna szybka ochronna, standardowa, opak 10 szt.				
52 70 00	Zewnętrzna szybka ochronna, standardowa, wyjątkowa odporność na zarysowanie, opak 10 szt.				
52 70 01	Ochronna szybka zewnętrzna odporna na porysowanie, opak 10 szt.				

1) Prosimy dodać nr złączki Z3AF/2 przy zamawianiu nauszników przeciwhałasowych przyłbic spawalniczych do nagłowiek Versaflo serii M.